



Situation des points de prélèvements AEP





Ouvrage à l'arrêt

Évolution des niveaux :

- Haussé 
- Stable 
- Baisse 
- Données non disponibles 
- Données partielles 

Niveaux :

- Supérieur à la moyenne 
- Dans la moyenne 
- Inférieur à la moyenne 
- Inférieur au minima 
- Historique insuffisant 

► Les points à retenir depuis mai 2022 :



« un mois de juin pluvieux »


Une vidange de l'ensemble des :



- Eau de surface : Prise d'eau de la Sèche dans la Tardoire (Roussines),
- Des alluvions et notamment la Charente (la Tude est toujours préservée),
- Les nappes libres du Dogger et du Karst.

Dans une moindre mesure mais en dessous des moyennes :

- La nappe captive du Turonien,
- La nappe libre du Portlandien (Triac, Houlette, Touche),
- Le Lias (libre et captif).



▶ Les points à retenir depuis mai 2022 :



Prise d'eau de la Séchère dans la Tardoire :

- Baisse du niveau de la Tardoire : il reste moins de 20 cm,
- Alerte n°1 du plan d'alerte (pas de secours) : mise en place du batardeau dans la Tardoire le vendredi 13 mai 2022,
- Alerte 2 : limitation des usages,
- Alerte 3 : à mettre en œuvre si la situation se dégrade.



source Font Chaude à l'arrêt (Turonien captif) :

- Problème de qualité,
- Impact sur les captages utilisés pour le secours (Source des Bruns et Grand Font).

▶ Les points à retenir depuis mai 2022 :



Puits Ponts Roux à Marcillac Lanville :

- Mise en place des batardeaux au niveau du Gué le 17 mai,
- Repositionnement de la sonde au niveau du pont,
- Remontée du niveau dans et à l'aval des puits.
- Vandalisme récurrent.



Source de la Mouvière :

- Nécessité de maintenir un niveau d'eau dans la Charente,
- Mise en place des tours d'eau avec les irrigants.

► Bilan de la situation en aout 2022 :

La continuité des services est actuellement assurée.

Néanmoins, si le tarissement se poursuit, une surveillance :

- Dans l'immédiat, des ouvrages sensibles (Séchère et Puits Pont Roux),
- Dans un second temps :
 - Des autres ouvrages pouvant être sensibles à l'étiage, en lien avec le fleuve Charente,
 - Les ouvrages dans les nappes libres.

Des travaux AEP initialement programmés cette année ont été reportés du fait que la ressource est insuffisante (réservoir..).



Merci pour votre attention

<http://charente-eaux.fr>