



# NOUVELLE-AQUITAINE

Fraternité Liberté

de l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine Direction régionale de l'Environnement,



Liberté Égalité Fraternité

## PRÉFECTURE DE LA CHARENTE

COMMUNES DE COGNAC ET CHERVES-RICHEMONT JAS HENNESSY & CO, SITE DE BAGNOLET

BILAN DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES

\*\*\*\*\*\*

COMMISSION DE SUIVI DE SITE

CHERVES-RICHEMONT, LE 29 JUIN 2023



### Sommaire

II. Bilan des inspections 2022 et 2023

III. Perspectives 2023 / 2024

## I. Situation administrative

- Arrêté préfectoraux d'autorisation environnementale :

Arrêté préfectoral du 22 avril 2022 actant l'augmentation de la capacité de stockage du site de X tonnes, notamment par la construction de 8 nouveaux chais (H5 à H12)

Dernière enquête publique en 2006 pour l'augmentation des capacités de stockage des sites « Bagnolet et Haut-Bagnolet » à X tonnes

- Nature des activités / Quantités autorisées

Stockage d'alcool de bouche : X tonnes classé SEVESO seuil haut (> 50 000 t)

Distillerie : 435 hl de capacité de charge totale des alambics

#### PRÉFET DE L'A RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE L'Abrail L'Abrail Trademité

#### Sommaire

### I. Situation administrative

III. Perspectives 2023 / 2024



## II.1. Bilan de l'inspection 2022

# II.1.1 - Ordre du jour de l'inspection du 14 juin 2022

- Examen, par sondage, du respect des prescriptions de
- l'arrêté préfectoral d'autorisation du 22/04/2022 réglementant l'exploitation de l'établissement
- l'arrêté ministériel du 04/10/2010 relatif à la prévention des risques accidentels (toutes ICPE)
- l'arrêté ministériel du 26/05/2014 relatif à la prévention des accidents majeurs (ICPE Seveso)



# II.1. Bilan de l'inspection 2022

### II.1.3 - Constats et suites

- Faits susceptibles de suite
- Etat des matières stockées disposition spécifique SEVESO (art. 50 AM 04/10/2010)
- Formation des entreprises extérieures
- Supervision du chantier sous-traitées
- Clôture des travaux

point « état des stocks – disposition spécifque SEVESO » nonobservations de l'inspection et aux écarts constatés. Pour le techniques proposées répondaient en majeure partie aux observations émises. Les solutions organisationnelles et Le 14 juin 2022, la société HENNESSY a répondu aux evé, il a été jugé acceptable d'attendre



# II.2. Bilan de l'inspection 2022

### II.2.2 - Constats

- Exigences réglementaires respectées (vérification par sondage)
- Situation administrative
- Cuvette de rétention
- Aire de stationnement, déchargement et manipulations
- État des matières stockées (art.49 AM 04/10/2010)
- Liste des sous-traitants
- Sélection de l'entreprise sous-traitance sur MMR
- Suivi des habilitations
- Gestion des situations d'urgence
- Permis de feu



# II.2. Bilan de l'inspection 2023

# II.2.1 - Ordre du jour de l'inspection du 4 avril 2023

- Examen, par sondage, du respect des prescriptions de
- l'exploitation de l'établissement l'arrêté préfectoral d'autorisation du 22/04/2022 réglementant
- l'arrêté ministériel du 04/10/2010 relatif à la prévention des risques accidentels (toutes ICPE)
- l'arrêté ministériel du 26/05/2014 relatif à la prévention des accidents majeurs (ICPE Seveso)



## II.2. Bilan de l'inspection 2023

### II.2.2 - Constats

finalisation. En outre, s'agissant d'un établissement P1, il doit Le rapport de l'inspection du 4 avril 2023 est en cours de être validé par le service environnement industriel de la DREAL NA.



### Sommaire

### I. Situation administrative

II. Bilan des inspections 2022 et 2023



## III. Perspectives 2023 / 2024

## III.1 - Inspection approfondie

Établissement prioritaire devant faire l'objet d'une inspection DREAL tous les ans (P1) Possibilité de réaliser des inspections supplémentaires hors PPC (plan pluriannuel de contrôle) sur des thématiques spécifiques



## III. Perspectives 2023 / 2024

# III.2 - Suivi des actions Post-Lubrizol

pour élaboration PPI
Echanges et coopération des industriels seves a voisins pe
Mise à disposition des éléments des consets de la
EDD et EDD mises à jour Mentionne des types de produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie important dans à compter de cette date l'EDD pour mise à disposition Hiérarchisation des produits en fonction des quantités susceptibles d'être libérées et de leur toxicité 30/06/2025)
économiquement acceptable pourraient permettre une amélioration significative de la maîtrise des risques compte tenu d l'environnement du site
Lors de la révision du contenu des POI : ajout des actions de remise en état et de nettoyage de l'environnement à mener après un accident majeur
Lors de la révision du contenu des POI : ajout des mesures permettant de réaliser des prélèvements environnementaux à l'intérieur ou à l'extérieur des sites industriels : liste des substances, équipements de prélèvement (peuvent être mutualisés), organismes compétents
Lors de la révision du contenu des POI : ajout de la liste des produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie lors de l'élaboration, la révision ou la MàJ de l'EdD (entrée en vigueur échelonnée - 30/06/2025 maximum)
Renforcement des exercices POI (tous les ans SSH)
état des stocks différencié (gestion de crise/information du public)
état des stocks tenu à jour et à disposition en permanence des services de secours et d'inspection y compris pendant un sinistre
Dispositions pour les établissements Seveso Seuil Haut



## III. Perspectives 2023 / 2024

## III.3 - Instructions en cours

- Un porter-à-connaissance a été déposé le 7 décembre 2022 pour la construction d'un nouveau chai dit « chais miroir » et l'extension du chai 700.

Un APC sera pris prochainement afin de fixer les prescriptions spécifiques à ces nouvelles installations.

actuellement en cours de finalisation pour la création d'une nouvelle unité de production. Celle-ci comportera une étude d'impact, ainsi qu'une étude de danger complète pour l'ensemble du site, comme - Une nouvelle demande d'autorisation environnementale est défini en phase amont.

Un nouvel AP sera pris à l'issue de l'instruction fixant les prescriptions pour l'ensemble des activités autorisées dans le périmètre du site de Bagnolet.



## MERCI DE VOTRE ATTENTION

Des questions?